



(สำเนา)

หน่วยรับ

แผนก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ทอ.(สนภ.ทอ.โทร.๒-๐๗๖๓)

ที่ กท ๐๖๑๔/๒๓๑๑

วันที่ ๖ พ.ย.๕๒

เรื่อง การแก้ไขเพื่อป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น

ถึง นกข.

๑. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค.๕๒ เวลาประมาณ ๑๖๑๕ อาคาร สมส.ทอ.ชั้นประทวน บน.๑ (อาคารหมายเลข ๒๐๒๐) หลังคาและโครงหลังคา รวมทั้งฝ้าเพดานด้านทิศใต้ได้เกิดการทรุดตัวพังลงมาได้รับความเสียหาย

๒. การบาดเจ็บและความชำรุดเสียหาย

๒.๑ การบาดเจ็บ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

๒.๒ ความชำรุดเสียหาย อาคาร สมส.ทอ.ชั้นประทวนฯ หลังคาและโครงหลังคา รวมทั้งฝ้าเพดานด้านทิศใต้ได้เกิดการทรุดตัวพังลงมาได้รับความเสียหายประมาณร้อยละ ๔๐ ของตัวอาคาร ส่วนตัวอาคาร, เสา และผนังไม่ได้รับความเสียหาย

๓. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดจากโครงสร้างของหลังคา สมส.ทอ.ชั้นประทวนฯ

มีสภาพเก่าและเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน จึงเกิดการล้าทำให้โครงสร้างหลังคาเกิดการทรุดตัวพังลงมา

๔. การแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ให้ส่วนราชการ ทอ.ทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด ดำเนินการดังนี้

๔.๑ ตรวจสอบโครงหลังคาของอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของหน่วยที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป โดยให้เปิดฝ้าเพดานเพื่อตรวจสอบสภาพของโครงหลังคา

๔.๑.๑ หากพบว่ามีอาการแอ่นตัวของโครงหลังคาให้ประกาศงดใช้อาคารไว้ก่อน แล้วรีบแจ้งให้สายวิทยาการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

๔.๑.๒ หากพบว่าโครงหลังคาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยให้ทำการตรวจฯ ครั้งต่อไป
ทุกรอบ ๑ ปี อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำทะเบียนคุมอาคารที่ตรวจ, อายุการใช้งาน และสภาพของโครงหลังคา
แล้วบันทึกผลการตรวจฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถตรวจสอบได้

๔.๒ หากหน่วยใดไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๔.๑ ให้ขอรับการสนับสนุนจาก
สายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ ปฏิบัติ...

ตรวจ