



ที่ กท ๐๖๓๒.๑๔/๑๕๕

หน้า ๑ ของ ๕ หน้า
คส.สพ.ทอ.
ดอนเมือง กรุงเทพฯ
๓๐ มี.ค. ๖๖

รปป. ที่ คส.สพ.ทอ. - ๐๔ - ๐๐๑

เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษากระสุนวัดระยะเปิด

๑. ความมุ่งหมาย

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติของ คส.สพ.ทอ.ในการเก็บรักษากระสุนวัดระยะเปิด ให้สามารถดำเนินการปฏิบัติได้ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดต่อบุคคล และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกระสุนวัดระยะเปิดและทรัพย์สินของทางราชการ

๒. ขอบเขต

๒.๑ รปป.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สังกัด คส.สพ.ทอ. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคลังกระสุนวัดระยะเปิดของ คส.สพ.ทอ.

๒.๒ การเก็บรักษากระสุนวัดระยะเปิด ให้ยึดถือและปฏิบัติตาม ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดในการเก็บรักษากระสุนวัดระยะเปิดแบบหรือชนิดนั้น ๆ

๓. ความรับผิดชอบ

๓.๑ หน.หน่วยและข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด คส.สพ.ทอ. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคลังกระสุนวัดระยะเปิด ต้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและวางแผนปฏิบัติ

๓.๒ หน.หน่วย แบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางปฏิบัติ

๓.๓ ให้ ผอ.คส.สพ.ทอ.เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตาม รปป.ฉบับนี้

๔. จำนวนเจ้าหน้าที่ หน.หน่วย แบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการที่มีอยู่ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย

๕. เครื่องมือเครื่องใช้ หน.หน่วยกำหนดเครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงเครื่องทุ่นแรงในการปฏิบัติ

๖. รายการปฏิบัติ

๖.๑ สภาพทั่วไปของคลังกระสุนวัดระยะเปิด

๖.๑.๑ ที่ตั้งคลังกระสุนวัดระยะเปิด กำหนดให้เป็นพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด โดยพื้นที่ดังกล่าว ควรมีรั้วที่ชัดเจน เช่น รั้วลวดหนาม ตาข่าย ตะแกรงเหล็กหรือกำแพงคอนกรีตที่มั่นคง โดยบริเวณภายนอกรั้วหรือกำแพงคอนกรีต จะต้องติดแผ่นป้าย “ห้ามเข้าพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด” ให้เห็นเด่นชัดทุกระยะ ๑๐๐ เมตร ลักษณะแผ่นป้าย มีพื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดง

๖.๑.๒ ภายในพื้นที่คลังกระสุนวัดระยะเปิด จะต้องมีการระบายแสงสว่างทั่วบริเวณพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยของ জনท.เวรยาม

ผจก.คส.สพ.ทอ

รปป.ที่ คส.สพ.ทอ. - ๐๔ - ๐๐๑

๖.๑.๓ ถนนทุกสายภายในพื้นที่คลังกระสุนวัดถูระเบิด ต้องมีป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะ โดยกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กม./ชม.

๖.๑.๔ ต้องติดป้ายคำเตือน “ห้ามสูบบุหรี่และนำสิ่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟเข้าไปบริเวณคลังกระสุนวัดถูระเบิด” ติดตั้งไว้ให้เห็นเด่นชัดที่ช่องทางเข้าบริเวณพื้นที่คลังกระสุนวัดถูระเบิด และต้องจัดให้มีที่เก็บบุหรี่และเครื่องจุดไฟ ก่อนเข้าบริเวณคลังกระสุนวัดถูระเบิด

๖.๑.๕ พื้นที่ทั่วไปของคลังกระสุนวัดถูระเบิด จะต้องกำจัดวัชพืชและวัสดุต่าง ๆ ที่จะเป็นเชื้อเพลิง ให้สะอาดอยู่เสมอ

๖.๑.๖ จะต้องจัดทำตู้เก็บเครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้สะดวก จำนวนตู้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนคลัง และระยะห่างระหว่างคลัง

๖.๑.๗ จะต้องมียุกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นที่เหมาะสมกับกระสุนวัดถูระเบิดที่เก็บในคลัง เช่น ถังน้ำ ถังทราย เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ถังตักน้ำ พลั่ว ขวาน โดยถังน้ำและถังทรายต้องมีมาตรฐานที่กำหนดและต้องมีฝาปิด มีน้ำ ทรายเต็มอยู่เสมอ สำหรับเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ปฏิบัติตามประกาศ ชย.ทอ. เรื่อง คำแนะนำการใช้งานพัสดุ ชย.ทอ. ที่ ๔๒๑๐-๑/๖๔ เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL) ส่วนเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ปฏิบัติตามประกาศ ชย.ทอ. เรื่อง คำแนะนำการใช้งานพัสดุ ชย.ทอ.ที่ ๔๒๑๐-๒/๖๔ เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ และเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดสารเหลวระเหย ให้ปฏิบัติตามประกาศ ชย.ทอ. เรื่อง คำแนะนำการใช้งานพัสดุ ชย.ทอ.ที่ ๔๒๑๐-๓/๖๔ เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดสารเหลวระเหยประเภทสารสะอาด กรณีเป็นเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามคู่มืออื่น ๆ

๖.๑.๘ รอบบริเวณคลังกระสุนวัดถูระเบิด ต้องจัดทำให้มีรั้วระบายน้ำหรือการระบายน้ำได้ดีอยู่เสมอ

๖.๑.๙ พื้นที่ระหว่างคลังกระสุนวัดถูระเบิดถึงแนวป้องกันอันตราย (BARRICADE) ต้องไม่มีต้นไม้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ต้นไม้หักโค่นลงมาทำความเสียหายกับคลัง และไม่เป็นการกีดขวางในการกำจัดเศษวัสดุจากกิ่งไม้ ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมา

๖.๑.๑๐ ต้องติดตั้งสายล่อฟ้าไว้ทุกคลัง และมีการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำ โดยต้องรายงานให้ ชย.ทอ.หรือ ชย. ณ ที่ตั้งหน่วยนั้น ๆ ทำการตรวจค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า ปีละ ๑ ครั้ง โดยกระทำก่อนถึงฤดูฝน และให้ จนท.ผู้ตรวจ บันทึกและแจ้งผลการตรวจเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง ส่วนคุณลักษณะสายล่อฟ้าให้ปฏิบัติตามประกาศ ชย.ทอ. เรื่อง คำแนะนำที่การใช้งานพัสดุ ที่ พฟ ๒/๓๙ และ ๓/๓๘ และประกาศ ชย.ทอ. เรื่อง การใช้พัสดุ ชย.ทอ.ที่ ๕๙๒๐ - ๑/๕๕ ล่อฟ้าแบบฟาราเดย์

๖.๑.๑๑ หน.หน่วยที่รับผิดชอบคลังกระสุนวัดถูระเบิด จะต้องวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่จะเกิดกับคลัง โดยแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงตามแผนปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงระยะเวลาห่างกันไม่เกิน ๖ เดือน

๖.๑.๑๒ ต้องจัดให้มีวงรอบการทำความสะอาดคลังอยู่เสมอ ส่วนช่วงระยะเวลาจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสภาพคลัง และสภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ แต่อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๖.๑.๑๓ สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ภายนอกคลัง จะต้องทำเครื่องหมายที่ติดตั้งสวิตซ์ตัดตอน เป็นกรอบสีแดงส้ม ให้เห็นเด่นชัด

ผจ.คส.สพ.ทอ

รปป.ที่ คส.สพ.ทอ. - ๐๔ - ๐๐๑

๖.๑.๑๔ หากมีความจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ภายในคลัง อุปกรณ์นั้นจะต้องเป็นแบบป้องกันการระเบิด (EXPLOSIVE PROOF)

๖.๑.๑๕ ต้องจัดทำแผนผังแสดงการเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด (STORAGE PLAN) ติดตั้งไว้ภายในคลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยแสดงตำแหน่งและรายการกระสุนวัตถุระเบิดที่เก็บ เช่น ชื่อ ชนิด แบบ หมายเลขงาน (LOT NO.) จำนวน HC/D, SCGP, น้ำหนักวัตถุระเบิดสุทธิ (NEW) พร้อมทั้งรวมปริมาณน้ำหนักวัตถุระเบิดสุทธิของวัตถุระเบิดแต่ละ HC/D ที่เก็บไว้ในคลัง (ตามตัวอย่างใน ผนวก ก.) ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

๖.๑.๑๖ ให้ จนท.คลัง ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ ณ ที่ตั้งของหน่วยเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเวลา ๑๐๐๐ - ๑๖๐๐ และให้บันทึกอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละวัน และเวลาที่อุณหภูมิขึ้นสูงสุด รวมทั้งสภาพของระยะสัดเพลิง (FIREBREAKS) ของหน่วยที่รับผิดชอบคลังต่าง ๆ ตามตารางการบันทึกอุณหภูมิและระยะสัดเพลิง (FIREBREAKS) ตาม ผนวก ข. แล้วรายงานผลการตรวจประจำเดือนให้ คส.สพ.ทอ. ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนต่อไป

๖.๑.๑๗ การป้องกันความร้อนสะสมในคลัง (คลังที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ)

๖.๑.๑๗.๑ กรณีที่อุณหภูมิอากาศ ณ ที่ตั้งของหน่วยมีแนวโน้มที่จะสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิดแต่ละชนิด และ/หรือไม่แน่ใจว่าอุณหภูมิภายในคลังจะสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิดแต่ละชนิดหรือไม่ ให้ จนท.คลังตรวจวัดอุณหภูมิภายในคลังที่ใช้เก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิดชนิดนั้น ๆ จากนั้นให้ระบายอากาศภายในคลัง เช่น เปิดประตู และ/หรือหน้าต่าง หรือประสานหน่วยเกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ที่ตั้งของคลังนั้น ๆ เพื่อฉีบน้ำฝอยหลังคาคลัง เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิและป้องกันความร้อนสะสมภายในคลัง จนแน่ใจว่าอุณหภูมิภายในคลังจะไม่สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๑.๑๗.๒ การดำเนินการตามข้อ ๖.๑.๑๗.๑ ให้คำนึงถึงมาตรการนิรภัยวัตถุระเบิดรวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานการปฏิบัติให้ คส.สพ.ทอ. ทราบทันที

๖.๒ การเก็บรักษาแจกจ่าย และการปฏิบัติงานกับกระสุนวัตถุระเบิด

๖.๒.๑ กระสุนวัตถุระเบิด ต้องแยกเก็บตามจำพวก ที่สามารถเก็บรวมกันได้ (COMPATIBILITY GROUPS) ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการเก็บรักษาอาวุธกระสุนวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๕๗ (ผนวก ข. ตารางแสดงการเก็บกระสุนวัตถุระเบิดฯ) รวมทั้งระยะห่างตามปริมาณวัตถุระเบิด (QUANTITY DISTANCE) ที่กำหนดตาม AFMAN 91 - 201

๖.๒.๒ พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการกองกระสุนวัตถุระเบิด ควรกำหนดไว้แน่ชัดด้วยการใช้สีตีเส้นไว้

๖.๒.๓ การกองหีบห่อกระสุนวัตถุระเบิด ให้พิจารณาถึงสภาพคลัง หีบห่อบรรจุ และข้อกำหนดตามคำสั่งเทคนิค (T.O.) คำแนะนำ คู่มือ ของกระสุนวัตถุระเบิดแต่ละชนิด

๖.๒.๔ กระจกหน้าต่างต้องบรรจุอยู่ในหีบห่อ หรือกล่องที่เป็นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า และอยู่ในสภาพเรียบร้อย ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดที่ข้างหีบห่อ ประกอบด้วยหมายเลขพัสดุ ชื่อ แบบ หมายเลขงาน หมายเลข S/N (ในกรณีที่ใช้หมายเลข S/N ในการควบคุมสถานภาพ) และจำนวน

๖.๒.๕ การกองหีบห่อกระจกหน้าต่าง ต้องใช้ไม้หรือโลหะรองพื้น และระหว่างชั้นเพื่อให้นั่นคง แข็งแรง และทำให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี สำหรับไม้ที่ใช้รองระหว่างชั้น ให้ใช้ไม้ขนาดความสูงอย่างน้อย ๑.๕๐ นิ้ว (ยกเว้นกระจกเปิดอากาศ ใช้ไม้ ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว)

๖.๒.๖ การกองกระจกหน้าต่างที่มีน้ำหนักมาก ต้องวางให้สามารถใช้เครื่องทุ่นแรงเข้าทำงานได้สะดวก

๖.๒.๗ กระจกหน้าต่างที่กำหนดให้มีอายุการใช้งาน เมื่อทำการเปิดหีบห่อบรรจุ และเริ่มนับอายุการใช้งาน ต้องบันทึกวัน เดือน ปี ที่เปิดหีบห่อให้เห็นชัดเจน หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดในคำสั่งเทคนิค (T.O.) คำแนะนำ คู่มือ ของกระจกหน้าต่างแต่ละชนิด

๖.๒.๘ กระจกหน้าต่างที่อยู่ในสภาพชำรุด ต้องไม่เก็บไว้ในคลังเดียวกับกระจกหน้าต่างที่อยู่ในสภาพดี

๖.๒.๙ กระจกหน้าต่างที่ประกอบครบชุด และส่วนประกอบของกระจกหน้าต่างที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับประกอบเป็นกระจกหน้าต่างครบชุด เพื่อใช้เตรียมสนับสนุนหน่วยบินหรือฝูงบิน ให้เก็บรักษาไว้ในคลังเก็บรักษากระจกหน้าต่างเตรียมพร้อมบริการ

๖.๒.๑๐ ให้ใช้บัตร ทอ.สพ.๐๓๕ เป็นบัตรบัญชีคุมและป้ายประจำกอง

๖.๒.๑๑ กระจกหน้าต่างที่มีข้อกำหนดในการเก็บรักษาและการใช้งานไว้เป็นพิเศษ ต้องบันทึกข้อกำหนดไว้ใน ทอ.สพ.๐๓๕ ที่ใช้เป็นบัตรบัญชีคุมและป้ายประจำกอง

๖.๒.๑๒ คลังกระจกหน้าต่างต้องปักป้ายสัญลักษณ์เพลิงที่แสดงถึงอันตรายสูงสุดตาม HC/D และเพิ่มป้ายสัญลักษณ์สารเคมีจำพวกของกระจกหน้าต่างที่เก็บ ไว้ในที่ที่เห็นเด่นชัดและถูกต้องตาม AFMAN 91-201 และคำแนะนำเทคนิค สพ.ทอ.ที่ ๑๑-๑-๒๓๖ ลง ๒๕ ก.ค ๓๗ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์เพลิงและป้ายสัญลักษณ์สารเคมี พร้อมทั้งต้องแจ้งป้ายสัญลักษณ์เพลิงและป้ายสัญลักษณ์สารเคมีที่ติดตั้งประจำคลัง ให้หน่วยดับเพลิงในพื้นที่ ณ ที่ตั้งทราบ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

๖.๒.๑๓ ไม่ควรใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรงที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน ก๊าซ เข้าปฏิบัติงานภายในคลังเก็บกระจกหน้าต่าง

๖.๒.๑๔ การใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรง และเครื่องตรวจที่มีความยุ่งยากในการใช้งาน ต้องมีการกำหนดเจ้าหน้าที่เฉพาะ เพื่อรับผิดชอบการใช้งานและการซ่อมบำรุง

๖.๒.๑๕ ไม่ควรให้ยานยนต์เข้าไปในคลัง เพราะอาจทำให้ชนกองกระจกหน้าต่าง ซึ่งจะทำความเสียหาย หรือเกิดการหลุดตัวของกระจกหน้าต่างนั้น ๆ ได้

๖.๒.๑๖ การใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรงเพื่อยก เคลื่อนย้ายกระจกหน้าต่าง ห้ามทำการยกเคลื่อนย้ายเกิน ๒๕๐ ฟุต ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเกินระยะนี้ ต้องวางไปกับรถบรรทุกหรือรถพ่วง

๖.๒.๑๗ พื้นที่ภายในคลัง ควรกำหนดพื้นที่เพื่อให้เครื่องจักรกลทุ่นแรง สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงขนาดและสภาพของคลังด้วย

๖.๒.๑๘ ควรจัดทำข้อมูลแผนผังแสดงการเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิดของแต่ละคลังไว้ เพื่อสะดวกในการวางแผนการเก็บรักษา

๗. ข้อควรระมัดระวัง ความปลอดภัย

๗.๑ ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ จนท. เข้าปฏิบัติงานกับกระสุนวัตถุระเบิด โดยเด็ดขาด

๗.๒ การหยิบยกขนย้ายกระสุนวัตถุระเบิด ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามโยน
กลิ้ง โดยเด็ดขาด

๗.๓ ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิรภัยวัตถุระเบิดให้ปฏิบัติตาม AFMAN 91-201 EXPLOSIVES
SAFETY STANDARDS

๗.๔ การปฏิบัติงานกับกระสุนวัตถุระเบิด ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ คำสั่ง คำสั่งเทคนิค
(T.O.) คำแนะนำ คู่มือ ropic.ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๘. คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

๘.๑ ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการเก็บรักษาอาวุธกระสุนวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๕๗

๘.๒ ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม

๘.๓ คู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม

๘.๔ AFMAN 91-201 EXPLOSIVES SAFETY STANDARDS

๘.๕ T.O. 11A-1-10 AIR FORCE MUNITIONS SURVEILLANCE PROGRAM AND
SERVICEABILITY PROCEDURES

๘.๖ T.O.11A-1-46 FIRE FIGHTING GUIDANCE, TRANSPORTATION AND STORAGE
MANAGEMENT DATA

๘.๗ คำสั่งเทคนิค (T.O.) คำแนะนำหรือคู่มือทางเทคนิคของกระสุนวัตถุระเบิดแต่ละชนิด

๘.๘ ใ้ยกเล็ก ropic.ที่ ๒/๕๓ กพว.สพ.ทอ. ที่ กท ๐๖๓๒.๑๑(๒)/๕ ลง ๒๗ ม.ค.๕๓
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด และให้ใช้ ropic.ฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ ให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

น.อ.



ผอ.คส.สพ.ทอ.

ผนวก ก แผนผังแสดงการเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด (STORAGE PLAN)

ผนวก ข ตารางการตรวจบันทึกอุณหภูมิและระยะสัดเพลิง (FIREBREAKS)

ผจก.คส.สพ.ทอ


ropic.ที่ คส.สพ.ทอ. - ๐๔ - ๐๐๑

(ตัวอย่าง)

แผนผังแสดงการเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด ประจำคลังหมายเลข๖๑๑๕.....

ตำแหน่งที่เก็บกระสุนวัตถุระเบิด

รายการกระสุนวัตถุระเบิดที่เก็บ



ลำดับ	ชื่อ ชนิด แบบ	Lot No.	จำนวน	HC/D SCGP	NEW (LBS)
1.	FUZE, BOMB, M904E3	LS-1-288	1,000 EA	1.1D	164
2.	ADAPTER BOOSTER M148	IOP-33-3	1,000 EA	1.1D	390
3.	CTG.20 MM.HEI M56E3 LKD M12	LC-88B241-062	5,000 EA	(04)1.2E	142

หมายเหตุ

1. รวมน้ำหนักวัตถุระเบิดสุทธิใน HC/D 1.1 = 554 LBS.
2. รวมน้ำหนักวัตถุระเบิดสุทธิใน HC/D 1.2 = 142 LBS.

ตารางการตรวจบันทึกอุณหภูมิและระยะสัปดาห์เพลิง (FIREBREAKS)

หน่วย

ประจำเดือน พ.ศ.

[illegible]

(ตัวอย่าง)

ตารางการตรวจบันทึกอุณหภูมิและระยะสกัดเพลิง (FIREBREAKS)

หน่วยผคส.๓ คส.สพ.ทอ.....

ผนวก ข

ประจำเดือน ...เมษายน..... พ.ศ.๒๕๖๖.....

วันที่ ที่บันทึก	อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซนเซียส)	เวลา ที่ตรวจ	สภาพระยะสกัดเพลิง (FIREBREAKS)	หมายเหตุ
๑ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๐๕	เรียบร้อย	
๒ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๒๐	เรียบร้อย	
๓ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๑๕	เรียบร้อย	
๔ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๐๕	เรียบร้อย	
๕ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๒๐	เรียบร้อย	
๖ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๑๕	เรียบร้อย	
๗ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๐๕	เรียบร้อย	
๘ เม.ย.๖๖	๓๖	๑๔๒๐	เรียบร้อย	
๙ เม.ย.๖๖	๓๗	๑๔๑๕	เรียบร้อย	- ตรวจวัดอุณหภูมิในคลังเก็บดินสั กระสุนและระบายอากาศภายในคลัง (ได้รายงานผลการปฏิบัติตามหนังสือ ผคส.๓ ฯ ที่ ๑๙/๖๖ ลง ๙ เม.ย.๖๖)
๑๐ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๐๕	เรียบร้อย	
๑๑ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๒๐	เรียบร้อย	
๑๒ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๑๕	เรียบร้อย	
๑๓ เม.ย.๖๖	๓๖	๑๔๑๕	เรียบร้อย	
๑๔ เม.ย.๖๖	๔๐	๑๔๐๕	เรียบร้อย	- เมื่ออุณหภูมิ ๓๗ องศาเซนเซียส ตรวจวัดอุณหภูมิในคลังเก็บดินสั กระสุน และระบายอากาศภายใน คลัง (ได้รายงานผลการปฏิบัติตาม หนังสือ ผคว.๓ ฯ ที่ ๒๕/๖๖ ลง ๑๔ เม.ย.๖๖)
๑๕ เม.ย.๖๖	๔๐	๑๔๒๐	เรียบร้อย	- เมื่ออุณหภูมิ ๓๗ องศาเซนเซียส และ ๔๐ องศาเซนเซียส ตรวจวัด อุณหภูมิในคลังเก็บดินสักระสุน และคลังเก็บกระสุน ขนาด ๘๑ มม. หวัควันตามลำดับ และระบายอากาศ การปฏิบัติตามหนังสือ ผคว.๓ ฯ ที่ ๓๕/๖๖ ลง ๑๕ เม.ย.๖๖)
๑๖ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๒๐	เรียบร้อย	
... ๓๐ เม.ย.๖๖	๓๕	๑๔๑๕	เรียบร้อย	